

HP 1606

Servicehinweis

Die elektronische SMSP-Einheit wird nur als Print komplett geliefert.

Um zu überprüfen, wenn der Rasierer nicht läuft, ob die elektronische Einheit oder der Motor defekt ist, sollte man einen neuen Motor an die Einheit anschließen. Läuft der neue Motor, so ist der Motor im Gerät defekt. Läuft der neue Motor nicht, ist höchstwahrscheinlich die Einheit defekt.

Achtung: Beim Überprüfen einer an die Netzspannung angeschlossenen elektronischen Einheit ist darauf zu achten, daß einige Bauteile und der Motor mit hohen Spannungen versorgt werden, die zwischen 50–400 V liegen!

